

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Juan Chamelco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Cecilia Chajaneb
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-0771-43	FECHA:	20 de octubre de 2025



Foto 1: En módulo 1, se observa canal de tubería pvc, necesita sustitución por Canal de Lámina Lisa y Pescantes de Metal




Foto 2: Tubería de aguas pluviales colapsado frente módulo 2, necesita remoción y sustitución por tubería PVC 8".



Foto 3: Módulo Baños, Estructura de techo de madera necesita sustitución por estructura metálica.



Foto 4: Módulo Baños, Cubierta de lámina en mal estado, que necesita sustitución de lamina por lámina troquelada



Foto 5: Aula 3 del módulo 3, con una pared en mal estado que es necesaria rehabilitarla



Foto 6: aulas del módulo 3 con pintura en paredes en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Juan Chamelco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Cecilia Chajaneb
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-0771-43	FECHA:	20 de octubre de 2025




Foto 7: Aula 2 del módulo 3. Tarta de concreto en pésimas condiciones con hundimiento, que necesita ser reemplazado.



Foto 8: Aula 1 del módulo 4, piso en mal estado que necesita ser reemplazado.



Foto 9: Aula 2 del módulo 4, piso en mal estado que necesita ser reemplazado.



Foto 10: Muro perimetral. Malla en mal estado, necesita sustitución.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---