

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Juan Chamelco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chioya
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-0774-43	FECHA:	13/01/2026



Foto1: Modulo 1. Desmontaje de lámina de dos aulas y la direccion.



Foto 2: modulo 1. Trabajo de mantenimiento de estructura de metal (lijado, cepillado, limpieza, aplicación de anticorrosivo mas pintura de esmalte).



Foto 3: Modulo 2 (corredor) Desmontaje de laminas y viga de madera en el corredor



Foto 4: Modulo 2 (corredor) Trabajo de sustitucion de lámina por lámina troquelada maxalum calibre 26 original.



Foto 5: Modulo 2 (corredor) cambio de columna de madera a metal para soporte de estructura del techo.



Foto 6: Modulo 1 Sustitución de piso rústico por piso cerámico en direccion.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Juan Chamelco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chioya
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-0774-43	FECHA:	13/01/2026



Foto 7: Módulo 2. Colocacion de piso ceramico en el aula 6 de computacion.



Foto 8: colocacion de piso cerámico en el corredor del aula 6 de computación



Foto 9: Trabajo de Rehabilitación de muro perimetral al lado izquierdo del porton de la entrada.



Foto 10: Aplicación de pintura en paredes exteriores del modulo 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público