

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JUAN CHAMELCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTO TOMAS CHAJANEB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-8254-43	FECHA:	28/05/2025



Foto 1: Estructura y techo de aulas en mal estado



Foto 2: Estructura y techo de cocina en mal estado y estufa rural que necesita sustitución



Foto 3: Estructura, techo, puertas y pintura de baños en mal estado



Foto 4: Puerta de cocina que necesita ser sustituida, y paredes que necesitan ser remozadas



Foto 5: Ventana de madera que necesita ser sustituida en la cocina





Foto 6: Ventana de madera en mal estado, pared y pintura de cocina que necesitan ser remozadas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar al número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN JUAN CHAMELCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTO TOMAS CHAJANEB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-8254-43	FECHA:	28/05/2025



Foto 7: Canales de agua en estado deficiente y reposición de vidrios faltantes



Foto 8: Pintura exterior deteriorada



Foto 9: Cableado eléctrico dañado



Foto 10: Cableado eléctrico dañado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
---	---