

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Juan Chamelco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Marcos Chamil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-10-8261-41	FECHA:	8 de Octubre de 2025



Foto 1: Cambio de techo, debido a que con el paso del tiempo se han agrietado las láminas.



Foto 2: Mal estado de las láminas del corredor, provoca estancamiento de agua lo que genera la proliferación de insectos que causan enfermedades en los estudiantes.



Foto 3: Se filtra el agua dentro de las aulas, situación que genera malestar y un ambiente inadecuado para el desarrollo de las clases.



Foto 4: Implementación de piso cerámico en la cocina para mejorar las condiciones y contar con un ambiente adecuado para la preparación de la alimentación escolar.



Foto 5: Se observa el deterioro del piso en el aula del modulo 2, limita actividades dentro del salon de clases que estimulen el aprendizaje de los estudiantes, así mismo desmotiva la permanencia de los estudiantes.



Foto 6: Implementación de piso cerámico o porcelanato para mejorar las condiciones educativas y proporcionarle a los estudiantes un ambiente adecuado que motive el proceso educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COPB	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

