

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	LANQUIN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD CHIXULUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-11-0008-43	FECHA:	18/10/2025




Foto 1: se indentifica el avance de la instalacion de laminas troqueladas



Foto 2: como se muestra en la fotografia el avance de la instalacion de piso ceramico



Foto 3: Se observa el avance de la aplicacion pintura



Foto 4: se indentifica el avance de la aplicación de pintura en el interior del establecimiento



Foto 5: Se evidencia el avance de mantenimiento de puertas de metal y la aplicacion de pintura




Foto 6: Se observa el mantenimiento de la estructura del soporte

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Vicente Asig tec

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

