

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	LANQUIN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD CHIXULUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-11-0008-43	FECHA:	22/10/2025



Foto1: Luego de haber realizado los diferentes procesos de instalacion de laminas troqueladas



Foto 2: se observa en la fotografia la finalizacion de instalacion de ceramico



Foto 3: Se evidencia en la imagen la finalizacion de instalacion de piso en el corredor y la palicacion de pintura




Foto 4: se evidencia la aplicación de pintura en el interior del establecimiento



Foto 5: se identifica la finalizacion de la instalacion de laminas y mantenimiento de puertas de metal del baño



Foto 6: se observa la finalizacion de la aplicación de pinturas en las costaneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Vicente Asi9 tee

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

