

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	LANQUIN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Bentzul Actela
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-11-0040-43	FECHA:	14/10/2025




Foto1: Sustitucion de entornado por piso ceramico



Foto 2: Mantenimiento de puertas de metal y sustitucion de entornado por piso ceramico (corredor9



Foto 3: Aplicación de pintura en el interior del Centro Educativo



Foto 4: Sustitucion de canales normales por canales cuadrados troqueladas



Foto 5: Sustitucion de deposito de agua, tinaco de 2500 litros



Foto 6: Aplicación de pintura en exterior del Centro Estudiantil

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Carlos Butz Caal

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

