

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	LANQUIN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BENTZUL ACTELA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-11-0040-43	FECHA:	19/11/2025



Foto 1: Luego de haber realizado los diferentes procesos de instalacion de piso ceramico



Foto 2: Vista panoramica del establecimiento despues de finalizar los diferentes procesos de mantenimiento



Foto 3: Se evidencia en la imagen la finalizacion de instalacion de piso, aula numero I




Foto 4: Se observa la finalizacion de aplicacion de pintura del aula II



Foto 5: se identifica la finalizacion de instalacion y mantenimiento de puertas de metal del baño



Foto 6: se observa la finalizacion de la instalacion del canales de metal, asi mismo el notorio la finalizacion de la aplicacion de pintura del centro estudiantil

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Carlos Butz Caal

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

