



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	LANQUIN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RUBEL HO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-11-0041-45	FECHA:	9/12/2025



Foto1: Luego de haber realizado los diferentes procesos de instalacion de pisos ceramico aula I



Foto 2: se observa en la fotografia la finalizacion de instalacion pisos ceramico aula II



Foto 3: Se evidencia en la imagen la finalizacion de instalacion pisos ceramico en el corredor



Foto 4: se evidencia la finalizacion de aplicación de pintura en el exterior



Foto 5: se observa la finalizacion de diferente procesos del programa de remozamiento



Foto 6: luego de finalizar la aplicación de pintura anticorrosiva a las laminas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

