

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Alta Verapaz	MUNICIPIO	Lanquin
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Aldea el naranjo seamay
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO	16-11-0048-43	FECHA	28/05/2025



Foto1: La instalacion de una ventana.



Foto 2: La instalacion de una puerta.



Foto 3: Rehabilitacion de entortado



Foto 4: Rehabilitacion de una pila de concreto





Foto 5: Culminacion de fundicion de columna y pegado de block



Foto 6: Sustitucion de lamina acanalado por laminas troqueadas calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público