



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	LANQUIN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RUBEL HO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-11-0051-41	FECHA:	10-11-2025.




Foto1: Piso ceramico colocados dentro del aula.



Foto 2: Colocacion de nuevas paredes de blocks en lugar de madera



Foto 3: Sustitucion de cubierta de láminas para el modulo.




Foto 4: Remocion del piso del corredor para una nueva fundición



Foto 5: Remocion de la puerta del aula para preparar el lugar de la nueva puerta de metal.



Foto 6: Remoción de la ventana de madera para cambiar con una ventana de metal y con vidrios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OEF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público