



Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Lanquin
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Chibatem
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-11-1158-43	FECHA:	19/02/2024



Foto1: se prioriza efectuar cambio de laminas a toda la estructura de la escuela así como canales y bajadas de agua pluviales



Foto 2: Mantenimiento a estructura lijado, cepillado,, aplicación de pintura en puertas) 1.08 mts x 2.08mts y susticcion de una puerta



Foto 3: se nesecita aplicar pintura en muros interiores y exteriores del centro educativo



Foto 4: sustitucion de piso de torta de concreto



Foto 5: Mantenimiento a estructura de metal de ventana



Foto 6: se nesecita instalar canales de vajada de agua pluvial y reparacion de tuberia

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Abel Pop xol

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

