

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Lanquín
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Pecala 20 de julio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-11-1160-43	FECHA:	19/02/2025



Foto1: Se necesita cambio de cubierta de lamina e instalacions de tubo pvc y bajadas de agua pluvial



Foto 2: Se necesita dar mantenimiento a estructura de techo



Foto 3: se necesita dar mantenimiento a 4 puertas de aulas, 4 puertas de baños y susticion de puerta madera a metal de lavamanos



Foto 4: se necesita la sustitucion de piso de concreto



Foto 5: se necesita cambio de accesorios de sanitarios



Foto 6: se necesita repello en paredes que presentan fisuras, asi mismo pintura para Interior y exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público