

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	LANQUIN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SEAMAY JOBCHACOB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-11-6611-43	FECHA:	14/10/2025



Foto1: Sustitucion de piso de torta por ceramico (Modulo 1)



Foto 2: Sustitucion de piso de torta por ceramico (corredor Modulo 1)



Foto 3: Sustitucion de tortado por piso ceramico (Modulo 2)




Foto 4: Rehabilitacion de canales y pescante (Modulo 1)



Foto 5: Aplicación de pinturas en exterior del Modulo 1



Foto 6: Rehabilitacion de canales y pescante (Modulo 2)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director-Centro Educativo Público

