

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Lanquin
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Seamay Jobchacob
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-11-6611-43	FECHA:	28/11/2025



Foto1: Picar el piso de torca a ceramico (Modulo 2)



Foto 2: Sustitucion de piso de torta por ceramico (corredor Modulo 1)



Foto 3: Colocacion de piso ceramico modulo 1



Foto 4: Colocacion de piso ceramico al corredor modulo 2



Foto 5: Picar el piso al interior modulo 2




Foto 6: Trabajo durante el remozamiento modulo 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

