

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	LANQUIN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHIQUELEX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-11-6620-43	FECHA:	22/10/2025



Foto1: Luego de haber realizado los diferentes procesos de instalacion de laminas troqueladas



Foto 2: se observa en la fotografia la finalizacion de instalacion de costanera y la aplicacion de pintura en el interior e exterior



Foto 3: Se evidencia en la imagen la finalizacion de instalacion de laminas troqueladas



Foto 4: se observa en la fotografia la finalizacion de los diferentes procesos de remodelacion



Foto 5: se identifica la finalizacion de instalacion de pisos ceramico y mantenimiento de puertas de metal



Foto 6: se observa la finalizacion de la instalacion laminas en el corredor

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

