

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	LANQUIN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SESIBCHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-11-6660-43	FECHA:	31/10/2025



Foto1: Luego de haber realizado los diferentes procesos de instalacion de piso ceramico



Foto 2: Se evidencia el proceso realizado en instalacion de piso ceramico



Foto 3: Se evidencia la finalizacion de diferentes procesos de mantenimiento de edificios escolares, aplicación de pintura y instalacion de canales



Foto 4: Se observa la finalizacion de aplicación de pintura interior del aula II



Foto 5: se identifica la finalizacion de mantenimientos de edificios escolares



Foto 6: se observa los ticos instalados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente del



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

