

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz.	MUNICIPIO:	Lanquín
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad San Miguel Tonitúl.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-11-9963-43	FECHA:	28/05/2025.



Foto1: Se evidencia la necesidad de aplicación de repello, debido que se encuentra en mal estado



Foto 2: Sustitucion de las laminas acanales por troqueladas



Foto 3: Mantenimiento del soporte de las ventanales



Foto 4: Sustitucion de puertas de metal y mantenimientos




Foto 5: Mantenimientos de la estructura de soporte de metal



Foto 6: Sustitucion de vidrios quebradas en una aula y de la Direccion

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo
--	---