

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	SANTA MARIA CAHABON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SEBAS II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-12-0118-45	FECHA:	5/09/2025



Foto1: Vista panorámica estado actual de la pintura del edificio y la ventana de vidrio y falta de ventilación.



Foto 2: Falta de piso de concreto en el corredor.




Foto 3: Puerta con presencia de óxido por humedad.




Foto 4: Se necesita cunetas de concreto.



Foto 5: Piso de tierra y gotea el escenario.




Foto 6: Grieta en el escenario.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

