

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	SANTA MARIA CAHABON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SEBAS II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-12-0118-45	FECHA:	14/10/2025



Foto1: Aplicación de pintura de paredes exteriores.




Foto 2: Aplicación de pintura interiores.



Foto 3: Reparación de puertas, colocación de chapas y la pintada.




Foto 4: Sustitución, mantenimiento y colocación de los balcones a ventanas.



Foto 5: Nivelación de la tierra para la sustición del piso de concreto.





Foto 6: Fundición de piso en el corredor.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.



Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo

