

SITUACIÓN DEFICIENCIAS
DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA MARIA CAHABON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA SETZACPEC	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA SETZACPEC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-12-0197-45	FECHA:	14/10/2025



Foto 1: CUNETTA AMPLIADA DE 15 CM A 40 CENTIMETROS DE DIAMETRO-



Foto 2: SE NECESITA LA COLOCACION DE REJILLAS DE METAL YA QUE ACUMULA MUCHA BASURA CUANDO LUEVE



Foto 3: COLOCACION DE TORTA DE CEMENTO YA QUE CUANDO LLUEVE LOS ALUMNOS INGRESAN CON MUCHO LODO A LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO



Foto 4: COLOCACIÓN DE PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE PARA TENER UN MAYOR CONFORT EN LA ESCUELA.



Foto 5: AREA A COLOCAR LA REHABILITACION DE BAÑOS



Foto 6: AREA A COLOCAR EL TINACO DE 2500 LITROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ernesto Cruz Coc

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

