

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Santa María Cahabón
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea la Reforma Rumpoc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16 - 12 - 1366 - 45	FECHA:	08 de mayo de 2,025



Foto 1: Porton del salon del Instituto con deterioro.




Foto 2: Vista de baños sin mantenimiento.



Foto 3: Vidrios de ventanas incompletos.




Foto 4: Vista de cubierta de lamina en mal estado.



Foto 5: Vista paredes exterior de escuela con deterioro.



Foto 6: Estructura de techo de madera con presencia de humedad.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gregorio Tot xol

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

