

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                     |                                |                      |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ALTA VERAPAZ        | MUNICIPIO:                     | CHISEC               |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB TELESECUNDARIA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA LAS MERCEDES I |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-13-0168-45       | FECHA:                         | 20 DE JULIO DE 2025  |



Foto 1: INICIO DE LOS TRABAJOS DE REMOZAMIENTO PARA DARLE SEGUIMIENTO LO COMENZADO POR LOS PADRES DE FAMILIA



Foto 2: EL TRABAJO A UN 60 POR CIENTO DE AVANCE DE LA CONSTRUCCION DEL AULA



Foto 3: EN LA IMAGEN SE OBSERVA EL TRABAJO CON UN AVANCE DEL 80 POR CIENTO EN SEGUIMIENTO AL ANTERIOR



Foto 4: EL TECHADO DEL AULA CON UN AVANCE DEL 50 POR CIENTO DE INSTALACIÓN.



Foto 5: SE OBSERVA EN LA FOTOGRAFÍA LA INSTALACION DE TECHADO DEL AULA



Foto 6: INSTALACION DEL PISO POR LOS TRABAJADORES ENCARGADOS LA LA CONSTRUCCION CON UN AVANCE FINAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público