



Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chisec
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educacion Basica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Lomas del Norte, Chisec A.V.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0170-45	FECHA:	28 de mayo del año 2025



Foto 1: Sustitucion del entechado a laminas troqueladas calibre 26 estan muy oxidadas, algunas partes le entra agua.




Foto 2: mantenimiento y colocacion de pines a la base del centro educativo caso contrario se esta derumbando



Foto 3: mantenimiento de la estructura del techo es muy importante ya empenzo a oxidarse algunas partes.




Foto 4: Mantenimiento de las puertas de establecimiento se ve en la imagen que ya esta oxidada, tambien se cambiarian las chapas.



FOTO 5: colocacion de 150 block en el salon




Foto 6: Tambien se instala balcones a la direccion del centro educativo para resguardar todo lo que tiene el establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Zamir O Bin Chen

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

