



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

☒

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chisec
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educacion Basica Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Lomas del Norte Chisec A.V.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0170-45	FECHA:	2/09/2025



Foto1: Modulo 4. Evidencia de la pintada de las puertas con color azul de Secado rapido.



Foto 2: Modulo 5: Colocacion de 250 block para el mejoramiento del salon del Instituto Nacional de Educacion Basica la cual fue apoyada por parte de los padres de familia.



Foto 3: Modulo 5 fotografia de los trabajos para la colocacion de los blocks de poma.



Foto 4: MODULO 6: Colocacion de los valcones en la dirreccion del centro educativo de 2.30x1.50 y de 2.80x 1.50

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar y/o agregar de hojas.

Bernardo Bopchen

Firma y sello del Presidente de la O.P.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chisec
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educacion Basica Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Lomas del Norte Chisec A.V.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0170-45	FECHA:	2/09/2025



Foto1: Evidencia del Modulo No 1. CUBIERTA DE LAMINAS 21X16 fue sustituidas por laminas troqueladas color blanco calibre 26.



Foto 2: Modulo 2 fotografías de los del Mejoramiento de la base perimetral de 80 de profundidad y 83 de ancho por 8 metro de la esquina.



Foto 3: Modulo 2. Evidencia de los trabajos del mejoramiento de la base perimetral en donde se utilizo, hierro de 3/8 y 1/4.



Foto 4: MODULO 3: MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE TECHO con pinturas de color gris de secado rapido.



Foto 5: fotografia de la pintura de la Estructura de Techo con la pintura Gris de secado rapido.



Foto 6: Modulo 4: evidencia del Mantenimientos de las puertas y la sustitucion de las chapas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se contabilizan el número de hojas.

Barro Binchen

Firma y sello del Presidente de la C.A.F.



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

