

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chisec
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educacion Basica Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Lomas del Norte Chisec A.V.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0170-45	FECHA:	2/09/2025



Foto1: Modulo 4. Evidencia de la pintada de las puertas con color azul de Secado rapido.



Foto 2: Modulo 5: Colocacion de 250 block para el mejoramiento del salon del Instituto Nacional de Educacion Basica la cual fue apoyada por parte de los padres de familia.



Foto 3: Modulo 5 fotografia de los trabajos para la colocacion de los blocks de poma.



Foto 4: MODULO 6: Colocacion de los valcones en la dirreccion del centro educativo de 2.30x1.50 y de 2.80x 1.50



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para realizar el número de hojas.

Ramiro Binchen

Firma y sello del Presidente de la A.P.F.



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chisec
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educacion Basica Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Lomas del Norte Chisec A.V.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0170-45	FECHA:	20/09/2025



Foto1: Modulo 1: Evidencia del centro educativo despues de la sustitucion de las laminas a troqueladas.



Foto 2: Modulo 2: fotografia de trabajos de mejoramiento de la base perimetral del centro educativo la cual se habia encontrado en mal estado.



Foto 3: Modulo 3: fotografia de la Estructura de Techo despues de los trabajos realizados.



Foto 4: MODULO 4: evidencia de las puerta que se hizo mantenimiento y sustitucion de las chapas.




FOTO 5: Modulo 5 fotografia de la colocacion de mas de 250 blocks poma en el salon.



FOTO 6: evidencia de la colocacion de los valcones en la direccion y aula de Tercero Basico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chisec
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educacion Basica Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Lomas del Norte Chisec A.V.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0170-45	FECHA:	2/09/2025





Foto1: Se pinto el Centro educativo gracias a apoyo de cada uno de los padres de familia.



Con el material sobrado se le aplico piso a de torta de cemento en el corredor del Salon, con el apoyo de los padres de Familia.



.Tambien se mejoro un poco la cosina del centro educativo con el material sobrado se le aplico piso de torta de cemento.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ramiro Binchen

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

