

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chisec
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Candelaria Yalicar
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0259-45	FECHA:	5/09/2025



Foto 1: La falta de ventanas frente de las tres aulas, afectan a los estudiantes cuando dejan sus pertenencias dentro de las aulas.



Foto 2: Detrás de las aulas, es más fácil que entre agua en tiempo de invierno, con la instalación de ventanas de balcones con vidrios brinda mayor seguridad a las pertenencias de los alumnos.



Foto 3: El piso rustico, es necesario reemplazar por piso cerámico, ya que permite la facilidad de limpieza, higiénica y estética.



Foto 4: La puerta de Dirección del establecimiento, es necesario cambiar de madera a metal para asegurar los documentos y bienes que se encuentra dentro ella.



Foto 5: Las dos ventanas de la Dirección del establecimiento, están deterioradas las maderas, es importante cambiar por ventana de balcones con vidrios.



Foto 6: En la parte exterior de la pared de la Dirección del establecimiento, requiere mantenimiento por la suciedad impregnada, por lo que es necesario aplicar pintura nueva.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público