

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHISEC, A.V.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A E.O.R.M. CANDELARIA YALICAR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CANDELARIA YALICAR, CHISEC, ALTA VERAPAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0262-41	FECHA:	10/11/2025




Foto 1. Retiro de láminas acanaladas, en los tres módulos de aulas, trabajo previo a instalar láminas troqueladas.



Foto 2: Desmontaje de la estructura de madera que sostenía las láminas acanaladas en los tres módulos de aulas.



Foto 3. Instalación de estructura metálica, colocación de costaneras, en los tres módulos de aulas.




Foto 4. Colocación de cubierta de lámina troquelada en los tres módulos de aulas.




Foto 5. Retiro de instalación eléctrica dañada, en los cuatro módulos de aula.



Foto 6: Instalación del sistema eléctrico en los cuatro módulos de aulas.


Firma y sello del Presidente de la OPF
EORM CANDELARIA YALICAR
CHISEC, A.V.


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCION
ALDEA CANDELARIA YALICAR
CHISEC, A.V.

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHISEC, A.V.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A E.O.R.M CANDELARIA YALICAR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CANDELARIA YALICAR, CHISEC, ALTA VERAPAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0262-41	FECHA:	10/11/2025



Foto 7. Extracción de láminas acanaladas, del servicio sanitario.



Foto 8. Instalación de cubierta de lámina y estructura metálica en el módulo del servicio sanitario.



Foto 9. Mantenimiento de pintura en muros interior y exterior del servicio Sanitario.



Foto 10: sustitución de puertas metálicas del módulo de servicio sanitario.




Foto 11. Sustitución de letrina plástica del servicio sanitario.



Foto 12. Extracción de los paneles divisores de madera.

Firma y sello del Presidente de la OPF
EORM
CANDELARIA
YALICAR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCION
ALDEA CANDELARIA YALICAR
CHISEC, A.V.

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHISEC, A.V.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A E.O.R.M. CANDELARIA YALICAR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CANDELARIA YALICAR, CHISEC, ALTA VERAPAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0262-41	FECHA:	10/11/2025



Foto.13. Instalación de paneles divisores metálicos



Foto.14. colocación de blocks en muro de mampostería en un módulo de aula.




Foto.14. Construcción de muro de mampostería en un módulo de aula.



Foto 15: preparación de la plataforma para la instalación del nuevo tinaco.


 Firma y sello del Presidente de la QPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público