

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chahal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Sepur Sebac.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-14-0005-43	FECHA:	28/05/2025



Foto 1: Se observa en la fotografía el deterioro del techo de la escuela.



Foto 2: se observa en la fotografía el deterioro de la pintura de la pared interior y exterior.



Foto 3: se observa en la fotografía el deterioro del vidrio de las ventanas de la Escuela.



Foto 4: se observa en la fotografía el deterioro del techo del baño de la Escuela.



Foto 5: se observa en la fotografía el deterioro de la puerta del baño de la escuela.



Foto 6: Se observa en la fotografía el deterioro de la costanera de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Esteban cholom Tux

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

Negrita REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO	CHAHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	COMUNIDAD SEPUR SEBAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	16-14-000543	FECHA	28-05-2025



Foto 7: Se observa en la fotografía el deterioro de la puerta de la escuela.




Foto 8: Se observa en la fotografía el deterioro de sistema eléctrico de la escuela.



Foto 9: Se observa en la fotografía el deterioro del porton de la escuela.




Foto 4:




Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Esteban Chaiom TUX

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

