

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO	DURANTE	POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz			
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Basica de Telesecundaria	MUNICIPIO:	Chahal	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-14-0052-45	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Felipe Setzimin, Chahal, Alta Verapaz	
		FECHA:	22/08/2025	



Foto 1: La cubierta de lamina del Modulo I, ya fue instalada por los trabajadores especializados.



Foto 2: Los balcones ya fueron instalados en su respectivo lugar por lo trabajadores, en la parte de atrás.



Foto 3: Balcones instalados en la parte de enfrente de las instalaciones



Foto 4: cuatro puertas de baños instaladas en su lugar, mas repello en la parte superior donde filtraba el agua.





Foto 5: paredes pintadas y renovadas en su totalidad.



Foto 6: portones reparadas y pintadas por herreros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO	DURANTE	POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz			
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria			
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-14-0052-45			
MUNICIPIO:	Chahal			
DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Felipe Setzimin, Chahal, Alta Verapaz			
FECHA:	22/08/2025			



Foto 1: Reparación y levantado de cercado perimetral con su malla respectiva.



Foto 2: Aplicación de pintura de todos los módulos o instalaciones del Establecimiento.




Foto 3: Instalaciones pintadas en su totalidad.

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---