

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHAHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB. ANEXO A EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO JOLOM CHACOU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16- 14- 0070-41	FECHA:	5/9/2025




Foto 1: Se observa la necesidad de reparar el piso del modulo de aulas ya que actualmente el piso es de tierra.



Foto 2: Vista de la cubierta de lamina detereorada. Tambien se sustituirá la estructura de techo de madera por metal.




Foto 3: Vista del pasillo se observa la necesidad de mejorar el piso por entortado de concreto.



Foto 4: Vista de la condicion actual del modulo de aulas. Se observa la incomodidad debido al piso de tierra.




Foto 5: Vista de la estructura de techo de madera a sustituir, por estructura de metal galvanizado.



Foto 6: Se observa la necesidad de culminar los muros del aula con block para brindar comodidad y seguridad a los niños del centro educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---