

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chahal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Jolom Chacou
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-14-0070-41	FECHA:	10/12/2025



Foto 1: Aula No. 1 Corredor de las dos aulas. Se observa la reparación del piso de tierra por piso de torta de concreto con alisado.



Foto 2: Aula No. 2 en la parte de atrás de las dos aulas. Se observa el repello en paredes y la aplicación de pintura en muros interiores y exteriores.



Foto 3: Aula No. 1 Se observa el interior del aula, se realizó el repello de paredes interiores y exteriores con aplicación de pintura.




Foto 4: Aula No. 2 Se observa la limpieza del piso de torta de concreto con acabado.




Foto 5: Repello y entortado de aulas y corredor.



Foto 6: Repello dentro y fuera del aula No 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público