


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHAHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CERRO SECO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO CERRO SECO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-14-0094-43	FECHA:	22/08/2025



FOTOGRAFIA 1: Instalacion de la cubierta de lamina troquelada cal 26.



FOTOGRAFIA 2: Se observa la instalacion de las puertas y ventanas.



FOTOGRAFIA 3: Instalacion de pisos ceramicos en el modulo de aulas, se observa la aplicacion de la pintura en muros interiores y la cubierta de lamina.



FOTOGRAFIA 4: Vista de la pintura de pared exterior.



FOTOGRAFIA 5: Se observa los trabajos de la reparacion de la direccion y modulos de baños.



FOTOGRAFIA 6: Vista de la instalacion de tuberia de drenaje y entortado de concreto de los baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

