



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Fray Bartolomé de las Casas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Raxahá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-0045-43	FECHA:	20 de febrero de 2025



Foto 1: Se ve la necesidad de cambiar el techo de duralita por lámina troquelada de dos aulas juntamente con la dirección, biblioteca y bodega. Asimismo cambio de estructura de hierro corrugado por estructura metálica.



Foto 2: Mantenimiento de 6 puertas y balcones de dos aulas, dirección, biblioteca y bodega. De igual forma se necesita pintura interior y exterior de los mismos módulos.



Foto 3: Se necesita la sustitución de 6 balcones de madera por balcones de hierro en el aula de cuarto primaria. Sustitución de estructura de soporte de madera por metal. Sustitución de lámina acanalada por lámina troquelada.



Foto 4: Parte trasera del aula de cuarto primaria que requiere cambio de balcones de madera por balcones de hierro, de igual manera se necesita pintura interior y exterior.



Foto 5: Se hace necesaria la sustitución de vidrios por 6 balcones de hierro en el aula de tercer grado.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.P.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MUCBILHA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16 - 15 - 0072 - 43	FECHA:	19 DE FEBRERO 2025



Foto1: Sustitucion de laminas por troquelada y vigas de madera por metal



Foto 2: Sustitucion de portón de madera por metal



Foto 3: mantenimientos de láminas y puertas.



Foto 4: Instalacion de deposito de agua.



Foto 5: Pintura de interior y exterior.



Foto 6: Instalacion de balcones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público