



Negrita"REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO SUTIJÁ CANUÉN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SUTIJÁ CANUÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-0047-43	FECHA:	19/02/2025



Foto 1: CUBIERTA DE LAMINA, POR EL DETERIORO DE SI MISMA



Foto 2: CUBIERTA DE LAMINA, SE OBSERVA EL OXIDO E ORIN DE LAS LAMINAS



Foto 3: CUBIERTA DE LAMINA, ES NECESARIO LA INTERVENCION DE LA CUBIERTA DE LAMINAS POR SU DETERIORO



Foto 4: CUBIERTA DE LAMINA, ES NOTORIO EL DESGASTE DE LAS LAMINAS




Foto 5: CUBIERTA DE LAMINA, POR EL MAL ESTADO DE LAS MISMAS




Foto 6: CUBIERTA DE LAMINA, PORQUE UNA NECESIDAD EL CAMBIO DE LAS LAMINAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Negrita REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO SUTIJA CANUÉN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SUTIJA CANUÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-0047-43	FECHA:	19/02/2025



Foto 1: PINTURA EN MUROS EXTERIORES, POR SU DETERIORO DE LA PINTURA



Foto 2: PINTURA EN MUROS EXTERIORES, ES NECESARIO LA APLICACION DE LA PINTURA POR EL MOHO O EL HONGO EN LAS PAREDES



Foto 3: PINTURA EN MUROS EXTERIORES, POR EL DESGASTE DE LA PINTURA



Foto 4: PINTURA EN MUROS EXTERIORES, PORQUE YA CADUCO EL TIEMPO DE DURABILIDAD DE LA PINTURA



Foto 5: PINTURA EN MUROS EXTERIORES, PARA MAYOR DURABILIDAD DEL BLOCK



Foto 6: PINTURAS EN MUROS EXTERIORES, PORQUE ES NECESARIO DARLE MANTENIMIENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Negrita"REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO SUTIJÁ CANUÉN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SUTIJÁ CANUÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-0047-43	FECHA:	19/02/2025



Foto1: VENTANAS (BALCONES),INSTALACION DE BALCONES EN VENTANAS




Foto 2: VENTANAS(BALCONES), INSTALACION DE BALCONES EN VENTANAS PARA MAYOR VENTILACION



Foto 3: VENTANAS (BALCONES) , INSTALACION PARA UN MEJOR AMBIENTE DENTRO DE LA MISMA



Foto 4: VENTANAS(BALCONES), INSTALACION DE BALCONES PARA MEJORAS DEL CENTRO EDUCATIVO



Foto 5: VENTANAS(BALCONES) , INSTALACION DE BALCONES PARA MEJOR VENTILACION EN TIEMPOS DE VERANO



Foto 6: VENTANAS (BALCONES), INSTALACION DE BALCONES PARA MEJORES CONDICIONES EN TIEMPO DE VERANO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el sistema de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Negrita"REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO SUTIJÁ CANUÉN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SUTIJÁ CANUÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-0047-43	FECHA:	19/02/2025



Foto1: PUERTAS



Foto 2: PUERTAS



Foto 3: PUERTAS DE METAL, MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS DE METAL



Foto 4: PUERTAS DE METAL, MANTENIMIENTO DE PUERTAS EN PINTURA



Foto 5: PUERTAS DE METAL, MANTENIMIENTO DE PUERTAS POR EL DETERIORO DE LAS CHAPAS



Foto 6: PUERTAS DE METAL, MANTENIMIENTO DE LIJADO Y PINTURA DE LAS PUERTAS PORQUE ES NOTORIO LA NECESIDAD.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Negrita"REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO SUTIJÁ CANUÉN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SUTIJÁ CANUÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-0047-43	FECHA:	19/02/2025



Foto1: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EN LA CUBIERTA DE LA LAMINA



Foto 2: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EN LA CUBIERTA DE LA LAMINA



Foto 3: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA



Foto 4: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA



Foto 5: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA EN EL TRABAJO DE LA CUBIERTA DE LAMINA



Foto 6: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

