

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                   |                                |                             |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ALTA VERAPAZ      | MUNICIPIO:                     | FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA CUESTA DEL CABRO      |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-11-0109-41     | FECHA:                         | 28/05/2025                  |



**Foto 1:** Actualmente cuatro aulas cuentan con estructura de techo de madera la cual esta deteriorada poniendo en riesgo a los niños que utilizan dichas aulas, por lo que se sustituirá por estructura de metal.



**Foto 2:** Se observa el deterioro de la estructura de techo de madera y la necesidad de instalación de ventanas en las aulas.



**Foto 3:** Vista de la cubierta de techo en mal estado. Se sustituirá por lámina troquelada Cal 26.



**Foto 4:** Se observa la necesidad de sustituir los balcones de madera por balcones de metal. También la reparación de la estructura de techo y cubierta de lámina.



**Foto 5:** Vista de las ventanas de madera de las aulas del centro educativo. Se sustituirán por balcones de metal para poder dar iluminación y ventilación a los niños dentro del aula.



**Foto 6:** Vista del módulo de aulas a reparar. Esperamos poder contar con el apoyo para poder mejorar la educación de los niños de la comunidad.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ricardo Tot Tux

Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

