



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Fray Bartolomé de las Casas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Setinta
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-0168-43	FECHA:	19/02/2025



Foto 1: Se observa el soporte de estructura de techo con mala instalación y demasiado espacio entre costaneras.




Foto 2: Se observa hundimiento en láminas y capotes debido a la mala instalación de estructura de soporte de madera, el material se dobló.



Foto 3: Se observan el piso de concreto con humedad



Foto 4: Se observa división de aulas incompleto.



Foto 5: Se observa línea pluvial en mal estado y dañada



Foto 6: Se pintará la escuela con los colores nacionales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE


POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Fray Bartolomé de las Casas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Setinta
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-0168-43	FECHA:	19/02/2025



Foto1: Se observa losa del patio en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---