



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SANTA ROSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-6646-43	FECHA:	20/02/2025



Se observa el deterioro del techo y estructura del Establecimiento Educativo.



Se observa el deterioro de la pintura externa en el aula del Establecimiento Educativo.



Se observa el mal estado del piso en el aula del Establecimiento Educativo.



Se observa la puerta de madera, se necesita la sustitución por una de metal.



Se observa en la parte de la pared donde la lluvia se filtra, lo cual es necesario el levantamiento de pared.



Se observa el mal estado de las láminas, techo de la cocina y las vigas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SANTA ROSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-6646-43	FECHA:	20/02/2025





Se necesita pintura para que los niños tengan un buen ambiente.



Cambio de las vigas de la cocina.



Necesita el cambio de lámina a canalada por lámina troquela calibre 26



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

