

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                        |                                |                 |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------|
| DEPARTAMENTO:               | ALTA VERAPAZ           | MUNICIPIO:                     | LA TINTA        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB DE TELESECUNDARIA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO PAPALHA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-16-0048-45          | FECHA:                         | 05/09/2025      |




Foto 1: Se observa que se necesita cambio de estructura de techo a estructura metal.




Foto 2: En la foto se observa necesidad de cambio de piso a piso azulejo.




Foto 3: Se observa el cambio de sistema eléctrico.



Foto 4: Se observa necesidad en cambio de pintura.



Foto 5: Se necesita el cambio de láminas vieja por lámina nueva acanalada y estructura metálica.




Foto 6: Se observa necesidad de cambio en sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público