

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	LA TINTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PAPALHA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-16-0048-45	FECHA:	17/10/2025



Foto 1: Se quitó el techo y se colocaron 2 hiladas de block para subir de altura.



Foto 2: Se observa la colocación de estructura metálica para láminas troqueladas.



Foto 3: Se observa la colocación de láminas troqueladas.




Foto 4: Se observa el cambio de estructura metálicas.



Foto 5: Se elimina el servicio sanitario de adentro.




Foto 6: Se observa el traslado del servicio sanitario hacia fuera.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Armando Coy Sub
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público