

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	LA TINTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CRUCERO, ZONA 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-16-0049-46	FECHA:	20/10/2025



Foto 1: CAMBIO DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINAS POR FISURAS Y GRIETAS, ADEMAS DE OXIDACION Y CORROSION.



Foto 2: LEVANTAMIENTO DE MURO QUE DIVIDE AULAS PARA MAYOR SEGURIDAD DE EQUIPO DE LABORATORIO.



Foto 3: COMPRA DE ACCESORIOS ELECTRICOS (BOMBILLAS, SOQUET, CABLE Y OTROS).



Foto 4: USO DE PINTURA EN AULAS AFECTADAS POR DESPRENDIMIENTO DE CAPA DE PINTURA Y DELAMINACION.




Foto 5: CAMBIOS DE ACCESORIOS A BAÑOS LAVABLES Y ACCESORIOS DE FONTANERIA (CHORRO, LLAVE DE PASO, TUBOS).



Foto 6: COMPRA DE DOS BALCONES Y PUERTA DE METAL PARA AULA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público