

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	La Tinta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Hospital
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-16-0055-43	FECHA:	05/09/2025



Foto1: Se observa la necesidad de sustituir la cubierta de lámina



Foto 2: Se observa la necesidad de sustituir la estructura de techo




Foto 3: Se observa la necesidad de colocar piso de concreto




Foto 4: Se observa la necesidad de darles mantenimiento a las puertas de metal




Foto 5: Se observa la necesidad de colocar solera intermedia y final, así mismo elevar y repellar las paredes




Foto 6: Se observa la necesidad de cubierta de corredor al modulo 1, porque óxida las puertas al llover y filtra agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la CIP

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público