



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA CATALINA LA TINTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACION DE EDUCACION BASICA DE DE TEL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN VICENTE I.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-16-0108-45	FECHA:	18/02/2025



Foto1: Se observa la necesidad de sustituir la estructura de madera del techo, por estructura metálica.



Foto 2: Se observa la necesidad de sustituir la cubierta de lámina



Foto 3: Se observa la necesidad de levantar una pared de block para separar el aula de computación con la bodega



Foto 4: Se observa la necesidad de sustituir la puertaa de madera por metal y abrir una puerta en la parte mas visibles de la entrada



Foto 5: Se observa la necesidad de sustituir y ampliar las ventanas que actualmente cuenta el establecimiento para una mejor circulación de aire



Foto 6: Se observa la necesidad de colocar piso caramico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Antoniocunxol

Firma y sello del Presidente de la CEE

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público