

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	LA TINTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA SALAC I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SALAC I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-16-8557-45	FECHA:	28/05/2025



Foto 1: Se observa la necesidad de pintar las paredes tanto interior como exterior del establecimiento educativo



Foto 2: Se observa la necesidad de sustituir la estructura de madera por estructura metálica.




Foto 3: Se observa la necesidad de mantenimiento a las ventanas y balcones



Foto 4: Se ve la necesidad de sustituir la puerta.



Foto 5: Se ve la necesidad de reforzar la puerta.




Foto 6: Se observa la necesidad de cambiar las laminas del entechado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPE	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--