

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO	SANTA CATALINA LA TINTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Aldea Sacsuha
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	16-16-8584-41	FECHA	6/10/2025




Foto 1: Se observa el mal estado en el que se encuentran las lamparas de iluminación por lo que necesitan cambios




Foto 2: se observa la necesidad de cambiar la caja de 8 circuitos y los flipones.



Foto 3: se observa la necesidad de sustituir el cable de alimentación principal, se ve que sufrió corto circuito



Foto 4: se observa la necesidad de sustituir los cables en todos los módulos




Foto 5: Se observa la necesidad de sustituir las plafoneras en todos los módulos



Foto 6: se observa la necesidad de pintar el muro perimetral del establecimiento educativo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la CIPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---