

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA CATALINA LA TINTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SACSUHA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-16-8584-41	FECHA:	15/12/2025



Foto1: Cambio de las lamparas que se encuentran en mal estado.



Foto 2: Cambio de la caja de 8 circuitos y los flípones.




Foto 3: sustitucion de clabes de alimentacion principal.



Foto 4: Cambio de cables en los modulos



Foto 5: Cambio de plafoneras de los modulos



Foto 6: Muro pintado en su totalidad

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

