

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



|                             |                        |                                |                    |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Alta Verapaz           | MUNICIPIO:                     | Raxruhá            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB de Telesecundaria | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea San Isidro   |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16 - 17 - 0004 - 45    | FECHA:                         | 18 de febrero 2025 |



Foto1: Sustitucion de laminas del instituto



Foto 2: pintura en el muro exterior y interior.



Foto 3: ventanas sin mantenimiento, con daños ocasionados por antigüedad



Foto 4: Sustitucion de puertas para aulas.



Foto 5: Ampliacion de cocina para el instituto.




Foto 6: Mantenimiento de estructura de lamina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

