

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RAXRUHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SANTO DOMINGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-17-0016-41	FECHA:	1/12/2025



Foto1: Insatlación de piso cerámico tipo dueñas, en las aulas del centro educativo.



Foto 2: Instalación de piso cerámico anti-deslizante en el corredor del modulo de preprimaria.




Foto 3: Instalación de vidrios claros en el centro educativo.



Foto 4: Instaaación de canal tipo americano en el modulo de preprimaria.



Foto 5: Aplicación de pintura en los muros exteriores del centro educativo.




Foto 6: Aplicación de pintura en los muros pinteriores del centro educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público