

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RAXRUHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGÜE ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN SEBASTIAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-17-0055-41	FECHA:	06/10/2,025



MODULO 1: CAMBIO DE LAMINAS. Se observa el deterioro y la necesidad del cambio total de las laminas, lijado y pintada de las costaneras.



MODULO 2: AMPLIACION DE CORREDOR Se observa el corredor es muy angosta se beneficiará para tener reuniones de padres de familias.



MODULO 3: SUSTITUCION DE CABLES ELECTRICOS: Cambio total del cableado electrico en todas las aulas.



MODULO 4: PINTURA DE AULAS: Aplicación externa de pintura nueva en todas las aulas




Aplicacion de pintura nueva.



Instalacion de cableado electrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---