

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RAXRUHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM CASERIO MUCBILHA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MUCBILHA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-17-0059-41	FECHA:	6/10/2025



a) Cambio de láminas acanaladas por láminas troqueladas de las 3 aulas y 1 Dirección. b) Mantenimiento de Puerta metálica (Luado + Pintada). c) Sustitución de Chapa por Chapa Yale para puerta de aula.



a) Cambio de láminas acanaladas por láminas troqueladas de las 2 aulas. b) Mantenimiento de Tijera y Costaneras (Luado + pintada). c) Pintada de paredes Interior y Exterior.



Cambio de Tijeras y Costaneras de madera por Tubo cuadrado 4X4 CH16 y Costaneras 2X3 CH16 Galvanizadas de las 3 aulas y 1 Dirección.



a) Mantenimiento de Balcones Metalico (Luado + pintado). b) Pintada de paredes Interior y Exterior de las 3 aulas y 1 Dirección.



a) Cambio de Láminas acanaladas por Láminas Troqueladas. b) Pintada de Paredes Interior y Exterior. c) Pintada de Puertas.



Pintada de paredes Interior y Exterior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comisión de Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

